

INTEX®

E90 kod PureSpa

Kod E90 se pojavljuje kada nema protoka vode između baze SPA i korita SPA. Ovaj kod se takođe prikazuje uslijed lošeg održavanja vode, te ukoliko je filter prljav ili star, ukoliko postoji prisuststvo bakterija i algi u vodi. Molimo Vas pročitajte listu u nastavku:

- Filter treba ispirati svaki dan i nakon svake upotrebe. Redovno menjajte filter (na nekoliko dana do najkasnije jednom tjedno, ovisno od korištenja SPA).
 - Voda mora biti bistra. Potrebno je osigurati da razina klora u vodi uvjek bude između 2 i 4 ppm.
 - Ukoliko je voda zelena/mutna/mlječna ili ima pjene, upravo to može biti uzrok koda E90.
 - Klor u vodi stvara dezinfekcijski efekt kako bi voda bila bistra. Filter je potreban radi uklanjanja čestica iz vode.
-

Da li je filter čist i voda bistra?

Odvrnite kućište filtera, uklonite filter i pritisnite tipku za filtriranje.

Da li se E90 prikazuje i bez filtera?

- Ukoliko se kod E90 i dalje pojavljuje?**

Molimo Vas [kontaktirajte lokalni servisni centar za daljnju pomoć](#)

- Ukoliko se kod E90 više ne pojavljuje?**

Ovo znači da uzrok koda E90 nije mehanički, već je povezan sa prljavim filterom i/ili lošim održavanjem vode. U ovom slučaju, morate zamjeniti filter i/ili poduzeti neophodne mjere kako bi osigurali odgovarajuću razinu klora.

Za više informacija o održavanju vode, molimo Vas pročitajte
[Opće informacije za održavanje PureSpa](#)