

INTEX®

Visoka razina kloru u vodi

Važno je provjeriti kemiski sastav vode pre dodavanja kloru ili uključivanja sistema za slanu vodu. Ovo je važno čak iako SPA proizvod nije korišten duži vremenski period. Ukoliko kemiski sastav voda nije provjeren sa test trakicama prije dodavanja kloru, nivo može biti previšok. To može dovesti do oštećenja SPA korita i kontrolne baze SPA. Sljedeći problemi mogu nastati kao posljedica previšokog nivoa kloru:

Crne čestice

Zaštita na grijajuću i SPA gumice mogu biti oštećene. To će dovesti do plutanja crnih čestica u vodi ili mrlja na SPA koritu.

Promjena boje SPA korito

Zidovi SPA korita i čep za odvod mogu promjeniti boju. Na zidovima i na dnu korita se mogu pojaviti male izbočine.



Oštećene stijenke unutar SPA korita

Dno u SPA koritu gde se nalaze mlaznice može postati drfomirano i iz tog razloga se mlaznice (i dovod zraka do njih) mogu oštetiti.

Filter pumpa / oštećenje grijaca

Filter pumpa se može oštetiti uslijed prisutstva crnih čestica koje plutaju po vodi.

Grijajući element može biti toliko oštećen klorom da može nastati rupa u grijajućem elementu što rezultira curenjem vode.



Ukoliko je SPA montiran ali nije koršten duži vremenski period, potrebno je svaki dan uključiti funkciju filtriranja vode. Ako Vaš SPA proizvod ima ugrađen sistem slane vode, možete podesiti radno vreme sistema. Međutim, ukoliko nećete koristiti SPA duži vremenski period savetujemo Vam da proizvod demontirate i uskladište.

Za više informacija o odrzavanju vode, molimo Vas kontaktirajte specijalistu za [opravljanje vode](#)