

# INTEX®

## E81 kod PureSpa

---

Kod E81 se prikazuje kada se upravljačka ploča ne može povezati sa bazom SPA. Uzrok može biti u RCD sklopci, bazi SPA ili upravljačkoj ploči. Zamolili bi smo Vas da slijedite sjledeće korake kako bi ste ponovo povezali kontrolnu ploču sa baznom jedinicom:

**Korak 1:** Uzmite kontrolnu ploču u ruku

**Korak 2:** Pritisnite i držite On/Off tipku duže od 5 sekundi kako biste isključili kontrolnu ploču

**Korak 3:** Isključite bazu SPA iz utičnice

**Korak 4:** Postavite isključenu kontrolnu ploču nazad na bazu SPA

**Korak 5:** Uključite bazu SPA u utičnicu i aktivirajte uređaj pomoću RESET tipke i pričekajte 1 do 3 sekunde

**Oprez!** Ne pritiskajte TEST tipku jer ćete time isključiti uređaj!

Kontrolna ploča će se ponovo povezati i prikazati temperature, ali imajte na umu da je kontrolna ploča i dalje isključena. Da biste upravljali uređajem morate istu uključiti.

---

**Da li se kod E81 i dalje prikazuje na kontrolnoj ploči?**

Molimo Vas [kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć](#)

**Da li se kod E81 više ne pojavljuje?**

Ovo znači da se upravljača ploča nije mogla povezati sa bazom SPA. Razlog može biti jer je baza SPA bila isključena, a kontrolna ploča uključena ili zato što je kontrolna ploča bila predaleko od baze SPA.

---

Ukoliko se kod E81 ponovo pojavi, prođite [gore navedene korake](#).